LAPORAN PENELITIAN APLIKATIF-KREATIF

No: 08/PEN/SIPIL/2011



PERENCANAAN *PSEUDO* ELASTIS : EVALUASI KOLOM ELASTIS PADA BANGUNAN TIDAK BERATURAN 6- DAN 10-LANTAI DENGAN *VERTICAL SET-BACK* 50% DI WILAYAH 6 PETA GEMPA INDONESIA

Oleh:

Ima Muljati
Benjamin Lumantarna
Andrew Christian Herwanto Santoso
Andy Sutanto

JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS KRISTEN PETRA
SURABAYA
Agustus 2011

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PENELITIAN PELAKSANAAN PENELITIAN APLIKATIF KREATIF

1 a. Judul Penelitian Perencanaan Pseudo Elastis: Evaluasi Kolom Elasts pada Bangunan Tidak Beraturan 6- dan 10-Lantai dengan Vertical Set-Back 50% di Wilayah 6 Peta Gempa Indonesia D. Bidang Ilmu Teknik Sipil/ Earthquake Engineering Eketua Peneliti: a. Nama Lengkap dan Gelar Ima Muljati, S.T., M.T., M.Eng. b. NIP 93031 C. Jurusan/Fakultas/Pusat Studi Perencanaan Jurusan Teknik Sipil/ Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Jurusan Teknik Sipil, UK Petra Jl. Siwalankerto 121 – 131 Surabaya +62 31 2983398; imuljati@petra.ac.id Jumlah Anggota Penelitian 3 a. Nama Anggota Penelitian II Prof. Ir. Benjamin Lumantarna, M.Eng., Ph.D. b. Nama Anggota Penelitian III Andrew Christian Herwanto Santoso C. Nama Anggota Penelitian III Surabaya 6 Kerjasama dengan institusi lain 7 Jangka Waktu Penelitian Surabaya a. Sumber dari UK Petra b. Sumber lainnya Rp. 3,000,000 Total Rp. 3,000,000			
10-Lantai dengan Vertical Set-Back 50% di Wilayah 6 Peta Gempa Indonesia b. Bidang Ilmu Teknik Sipil/ Earthquake Engineering 2 Ketua Peneliti: a. Nama Lengkap dan Gelar Ima Muljati, S.T., M.T., M.Eng. b. NIP 93031 c. Jurusan/Fakultas/Pusat Studi Perencanaan 3 Alamat Ketua Peneliti Jurusan Teknik Sipil, UK Petra Jl. Siwalankerto 121 – 131 Surabaya +62 31 2983398; imuljati@petra.ac.id 4 Jumlah Anggota Penelitian I Prof. Ir. Benjamin Lumantarna, M.Eng., Ph.D. b. Nama Anggota Penelitian II Andrew Christian Herwanto Santoso c. Nama Anggota Penelitian III Andrew Christian Herwanto Santoso c. Nama Anggota Penelitian Surabaya 6 Kerjasama dengan institusi lain 7 Jangka Waktu Penelitian 6 bulan 8 Biaya yang diusulkan a. Sumber dari UK Petra b. Sumber lainnya Rp. 3,000,000	1	a. Judul Penelitian	Perencanaan Pseudo Elastis: Evaluasi Kolom
Wilayah 6 Peta Gempa Indonesia b. Bidang Ilmu Teknik Sipil/ Earthquake Engineering Ketua Peneliti: a. Nama Lengkap dan Gelar Ima Muljati, S.T., M.T., M.Eng. b. NIP 93031 c. Jurusan/Fakultas/Pusat Studi Perencanaan Alamat Ketua Peneliti Jurusan Teknik Sipil, UK Petra JI. Siwalankerto 121 – 131 Surabaya +62 31 2983398; imuljati@petra.ac.id Jumlah Anggota Penelitian I Prof. Ir. Benjamin Lumantarna, M.Eng., Ph.D. b. Nama Anggota Penelitian II Andrew Christian Herwanto Santoso c. Nama Anggota Penelitian III Andy Sutanto Lokasi Penelitian Surabaya Kerjasama dengan institusi lain Jangka Waktu Penelitian Surabaya Biaya yang diusulkan a. Sumber dari UK Petra b. Sumber lainnya Rp. 3,000,000			, -
b. Bidang Ilmu Ketua Peneliti: a. Nama Lengkap dan Gelar b. NIP C. Jurusan/Fakultas/Pusat Studi Alamat Ketua Peneliti Jurusan Teknik Sipil/ Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Jurusan Teknik Sipil, UK Petra Jl. Siwalankerto 121 – 131 Surabaya +62 31 2983398; imuljati@petra.ac.id Jumlah Anggota Peneliti Jurusan Teknik Sipil, UK Petra Jl. Siwalankerto 121 – 131 Surabaya +62 31 2983398; imuljati@petra.ac.id Alamat Ketua Peneliti Andrew Christian Herwanto Santoso C. Nama Anggota Penelitian II Andrew Christian Herwanto Santoso C. Nama Anggota Penelitian III Surabaya Kerjasama dengan institusi lain Jangka Waktu Penelitian Biaya yang diusulkan a. Sumber dari UK Petra b. Sumber lainnya Rp. 3,000,000			_
2 Ketua Peneliti: a. Nama Lengkap dan Gelar b. NIP 93031 c. Jurusan/Fakultas/Pusat Studi Alamat Ketua Peneliti Jurusan Teknik Sipil, UK Petra Jl. Siwalankerto 121 – 131 Surabaya +62 31 2983398; imuljati@petra.ac.id Jurusan Anggota Peneliti Prof. Ir. Benjamin Lumantarna, M.Eng., Ph.D. b. Nama Anggota Penelitian II Andrew Christian Herwanto Santoso c. Nama Anggota Penelitian III Lokasi Penelitian Surabaya Kerjasama dengan institusi lain Jangka Waktu Penelitian Biaya yang diusulkan a. Sumber dari UK Petra b. Sumber lainnya Rp. 3,000,000			·
a. Nama Lengkap dan Gelar Ima Muljati, S.T., M.T., M.Eng. b. NIP 93031 c. Jurusan/Fakultas/Pusat Studi Perencanaan Jurusan Teknik Sipil, UK Petra Jl. Siwalankerto 121 – 131 Surabaya +62 31 2983398; imuljati@petra.ac.id Jumlah Anggota Peneliti 3 a. Nama Anggota Penelitian I Prof. Ir. Benjamin Lumantarna, M.Eng., Ph.D. b. Nama Anggota Penelitian II Andrew Christian Herwanto Santoso c. Nama Anggota Penelitian III Andy Sutanto Surabaya Kerjasama dengan institusi lain Jangka Waktu Penelitian Biaya yang diusulkan a. Sumber dari UK Petra b. Sumber lainnya Rp. 3,000,000		b. Bidang Ilmu	Teknik Sipil/ Earthquake Engineering
b. NIP c. Jurusan/Fakultas/Pusat Studi Teknik Sipil/ Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Jurusan Teknik Sipil, UK Petra Jl. Siwalankerto 121 – 131 Surabaya +62 31 2983398; imuljati@petra.ac.id Jumlah Anggota Peneliti a. Nama Anggota Penelitian I Prof. Ir. Benjamin Lumantarna, M.Eng., Ph.D. b. Nama Anggota Penelitian II Andrew Christian Herwanto Santoso c. Nama Anggota Penelitian III Andy Sutanto Surabaya Kerjasama dengan institusi lain Jangka Waktu Penelitian Biaya yang diusulkan a. Sumber dari UK Petra b. Sumber lainnya Rp. 3,000,000	2	Ketua Peneliti:	
c. Jurusan/Fakultas/Pusat Studi Teknik Sipil/ Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Alamat Ketua Peneliti Jurusan Teknik Sipil, UK Petra Jl. Siwalankerto 121 – 131 Surabaya +62 31 2983398; imuljati@petra.ac.id Jumlah Anggota Peneliti a. Nama Anggota Penelitian I Prof. Ir. Benjamin Lumantarna, M.Eng., Ph.D. b. Nama Anggota Penelitian II Andrew Christian Herwanto Santoso c. Nama Anggota Penelitian III Andy Sutanto Lokasi Penelitian Surabaya Kerjasama dengan institusi lain Jangka Waktu Penelitian 6 bulan Biaya yang diusulkan a. Sumber dari UK Petra b. Sumber lainnya Rp. 3,000,000		a. Nama Lengkap dan Gelar	Ima Muljati, S.T., M.T., M.Eng.
Perencanaan Alamat Ketua Peneliti Jurusan Teknik Sipil, UK Petra Jl. Siwalankerto 121 – 131 Surabaya +62 31 2983398; imuljati@petra.ac.id Jumlah Anggota Peneliti a. Nama Anggota Penelitian II Prof. Ir. Benjamin Lumantarna, M.Eng., Ph.D. b. Nama Anggota Penelitian II Andrew Christian Herwanto Santoso c. Nama Anggota Penelitian III Andy Sutanto Lokasi Penelitian Surabaya Kerjasama dengan institusi lain Jangka Waktu Penelitian Biaya yang diusulkan a. Sumber dari UK Petra b. Sumber lainnya Perencanaan Jurusan Teknik Sipil, UK Petra Jurusan Teknik Sipil, UK Petra Beta 31 2983398; imuljati@petra.ac.id Andrew Christian Herwanto Santoso Andrew Christian Herwanto Santoso Endangarian Herwanto Santoso Andrew Christian Herwanto Santoso Endangarian Herwanto Santoso Endangarian Herwanto Santoso Andrew Christian Herwanto Santoso Endangarian Herwantoso Endangarian Herwantoso		b. NIP	93031
Alamat Ketua Peneliti Jurusan Teknik Sipil, UK Petra Jl. Siwalankerto 121 – 131 Surabaya +62 31 2983398; imuljati@petra.ac.id Jumlah Anggota Peneliti a. Nama Anggota Penelitian I b. Nama Anggota Penelitian II Andrew Christian Herwanto Santoso c. Nama Anggota Penelitian III Andy Sutanto Lokasi Penelitian Surabaya Kerjasama dengan institusi lain Jangka Waktu Penelitian Biaya yang diusulkan a. Sumber dari UK Petra b. Sumber lainnya Rp. 3,000,000		c. Jurusan/Fakultas/Pusat Studi	Teknik Sipil/ Fakultas Teknik Sipil dan
Jl. Siwalankerto 121 – 131 Surabaya +62 31 2983398; imuljati@petra.ac.id 4 Jumlah Anggota Peneliti 3 a. Nama Anggota Penelitian I Prof. Ir. Benjamin Lumantarna, M.Eng., Ph.D. b. Nama Anggota Penelitian II Andrew Christian Herwanto Santoso c. Nama Anggota Penelitian III Andy Sutanto 5 Lokasi Penelitian Surabaya 6 Kerjasama dengan institusi lain 7 Jangka Waktu Penelitian 6 bulan 8 Biaya yang diusulkan a. Sumber dari UK Petra b. Sumber lainnya Rp. 3,000,000			Perencanaan
+62 31 2983398; imuljati@petra.ac.id 4 Jumlah Anggota Penelitia 3 a. Nama Anggota Penelitian II Prof. Ir. Benjamin Lumantarna, M.Eng., Ph.D. b. Nama Anggota Penelitian III Andrew Christian Herwanto Santoso c. Nama Anggota Penelitian III Andy Sutanto 5 Lokasi Penelitian Surabaya 6 Kerjasama dengan institusi lain 7 Jangka Waktu Penelitian 6 bulan 8 Biaya yang diusulkan a. Sumber dari UK Petra b. Sumber lainnya Rp. 3,000,000	3	Alamat Ketua Peneliti	Jurusan Teknik Sipil, UK Petra
4 Jumlah Anggota Peneliti 3 a. Nama Anggota Penelitian I Prof. Ir. Benjamin Lumantarna, M.Eng., Ph.D. b. Nama Anggota Penelitian II Andrew Christian Herwanto Santoso c. Nama Anggota Penelitian III Andy Sutanto 5 Lokasi Penelitian Surabaya 6 Kerjasama dengan institusi lain 7 Jangka Waktu Penelitian 6 bulan 8 Biaya yang diusulkan a. Sumber dari UK Petra b. Sumber lainnya Rp. 3,000,000			Jl. Siwalankerto 121 – 131 Surabaya
a. Nama Anggota Penelitian I Prof. Ir. Benjamin Lumantarna, M.Eng., Ph.D. b. Nama Anggota Penelitian II Andrew Christian Herwanto Santoso c. Nama Anggota Penelitian III Surabaya 5 Lokasi Penelitian Surabaya 6 Kerjasama dengan institusi lain 7 Jangka Waktu Penelitian 6 bulan 8 Biaya yang diusulkan a. Sumber dari UK Petra b. Sumber lainnya Rp. 3,000,000			+62 31 2983398; imuljati@petra.ac.id
b. Nama Anggota Penelitian II Andrew Christian Herwanto Santoso c. Nama Anggota Penelitian III Andy Sutanto 5 Lokasi Penelitian Surabaya 6 Kerjasama dengan institusi lain 7 Jangka Waktu Penelitian 6 bulan 8 Biaya yang diusulkan a. Sumber dari UK Petra b. Sumber lainnya Rp. 3,000,000	4	Jumlah Anggota Peneliti	3
c. Nama Anggota Penelitian III Andy Sutanto 5 Lokasi Penelitian Surabaya 6 Kerjasama dengan institusi lain 7 Jangka Waktu Penelitian 6 bulan 8 Biaya yang diusulkan a. Sumber dari UK Petra b. Sumber lainnya Rp. 3,000,000		a. Nama Anggota Penelitian I	Prof. Ir. Benjamin Lumantarna, M.Eng., Ph.D.
5 Lokasi Penelitian Surabaya 6 Kerjasama dengan institusi lain 7 Jangka Waktu Penelitian 6 bulan 8 Biaya yang diusulkan a. Sumber dari UK Petra b. Sumber lainnya Rp. 3,000,000		b. Nama Anggota Penelitian II	Andrew Christian Herwanto Santoso
6 Kerjasama dengan institusi lain 7 Jangka Waktu Penelitian 6 bulan 8 Biaya yang diusulkan a. Sumber dari UK Petra b. Sumber lainnya Rp. 3,000,000		c. Nama Anggota Penelitian III	Andy Sutanto
7 Jangka Waktu Penelitian 6 bulan 8 Biaya yang diusulkan a. Sumber dari UK Petra b. Sumber lainnya Rp. 3,000,000	5	Lokasi Penelitian	Surabaya
8 Biaya yang diusulkan a. Sumber dari UK Petra b. Sumber lainnya Rp. 3,000,000	6	Kerjasama dengan institusi lain	
a. Sumber dari UK Petra b. Sumber lainnya Rp. 3,000,000	7	Jangka Waktu Penelitian	6 bulan
b. Sumber lainnya Rp. 3,000,000	8	Biaya yang diusulkan	
		a. Sumber dari UK Petra	
Total Rp. 3,000,000		b. Sumber lainnya	Rp. 3,000,000
		Total	Rp. 3,000,000

Mengetahui, Ketua Jurusan Teknik Sipil Surabaya, 30 Agustus 2011 Ketua Peneliti,

(Daniel Tjandra, S.T., M.Eng.) (Ima Muljati, S.T., M.T., M.Eng.)

NIP: 03010 NIP: 93031

Mengetahui: Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan

(Ir. Handoko Sugiharto, M.T.)

NIP: 84028

PRAKATA

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian mengenai Kinerja Struktur Bangunan Gedung yang Direncanakan Menurut Metode Pseudo Elastis, yang dilakukan di Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Kristen Petra. Tujuan utama penelitian ini adalah mengevaluasi kinerja struktur beton ataupun baja di berbagai wilayah kegempaan di Indonesia dalam rangka memberikan kontribusi aktif dalam penyempurnaan standar perencanaan ketahanan gempa untuk bangunan gedung di Indonesia.

Dalam kesempatan ini Tim Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beberapa pihak yang telah terlibat, yaitu:

- 1. Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenan dan hikmatnya sehingga penelitian ini boleh berlangsung dengan lancar.
- Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Kristen Petra dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Petra yang telah menyetujui pelaksanaan penelitian ini.
- 3. Ketua Jurusan Teknik Sipil UK Petra yang telah membantu proses seleksi dan administratif sehingga penelitian dapat terlaksana dengan baik.

Pada akhirnya penelitian ini tidak lepas dari beberapa kekurangan yang tidak bisa kami hindari. Untuk itu kami mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak. Kami mengharapkan masukan dan semoga penelitian ini dapat berguna bagi semua pihak yang membutuhkan, terutama demi kemajuan dunia teknik sipil di Indonesia.

Surabaya, 30 Agustus 2011

Peneliti

PERENCANAAN *PSEUDO* ELASTIS : EVALUASI KOLOM ELASTIS PADA BANGUNAN TIDAK BERATURAN 6- DAN 10-LANTAI DENGAN *VERTICAL SET-BACK* 50% DI WILAYAH 6 PETA GEMPA INDONESIA

ABSTRAK

Sebagai alternatif perencanaan terhadap metode Perencanaan Kapasitas, Perencanaan Pseudo Elastis menawarkan prosedur perencanaan yang lebih singkat karena kolomkolom dapat direncanakan secara terpisah dari perencanaan balok. Beberapa kolom direncanakan terhadap beban ultimit yang dikalikan dengan Faktor Pengali agar tetap dalam kondisi elastis, sedangkan beberapa kolom lainnya direncanakan terhadap beban ultimit dan diperbolehkan menjadi plastis. Beberapa penelitian terhadap kinerja bangunan beraturan yang direncanakan secara Pseudo Elastis menunjukkan hasil yang memuaskan. Akan tetapi hal ini tidak terjadi pada bangunan tidak beraturan. Beberapa kolom elastis mengalami pelelehan sehingga mekanisme strong column weak beam belum dapat tercapai secara sempurna. Penelitian ini bertujuan membandingkan dua skenario perencanaan Pseudo Elastis pada bangunan tidak beraturan. Pada skenario pertama, kolom-kolom elastis direncanakan menggunakan Faktor Pengali sesuai prosedur baku Perencanaan Pseudo Elastis, sedangkan pada skenario kedua kolomkolom tersebut direncanakan menggunakan Overstrength Factor sebagaimana halnya dalam perencanaan kapasitas menurut SNI 03-2847-1992. Struktur yang ditinjau adalah bangunan perkantoran 6- dan 10-lantai dengan vertical set-back 50% di wilayah 6 Peta Gempa Indonesia. Pemeriksaan kinerja struktur dilakukan dengan menggunakan analisis dinamis time history nonlinier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja struktur yang direncanakan menurut skenario kedua lebih baik dibandingkan skenario pertama. Hal ini menunjukkan bahwa dalam prosedur perencanaan Pseudo Elastis masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut.

Kata kunci: Pseudo Elastis, Perencanaan Kapasitas, Kinerja Struktur, Vertical Set-Back

ABSTRACT

As an alternative seismic design to the capacity design method, partial capacity design offers the more effective design procedure because columns and beams can be designed independently. Some columns are designed based on the ultimite load multiplied by a magnification factor to keep them remains in elastic codition, while the other columns are designed based on the ultimate load and are allowed to become plastic. Several researches show that partial capacity design applied well on regular structures. However, in the case of irregular structures partial capacity design failed to achieve the expected mechanism due to the occurence of some plastic hinges at the elastic columns. This study is aimed to compare and evaluate the performance of partial capacity design through two different design schemes. In the first scheme, the elastic columns are designed using the magnification factor as determined by the conventional partial capacity design. While in the second scheme, the elastic columns are designed

based on the standard capacity design according to SNI 03-2847-2002. The observed structures are 6- and 10-story office buildings with 50% vertical set-back in zone 6 of Indonesian seismic map. The structural performances are checked using nonlinear time history analysis. The results show that the structural performance produced by the second scheme is beter than the first, leadings to the needs of improvement and further investigation on the partial capacity design procedure.


Key words: partial capacity design, capacity design, structural performance, vertical setback

DAFTAR ISI

HAL	AMAN JUDUL	i
HAL	AMAN PENGESAHAN	ii
PRAI	KATA	iii
ABS	FRAK	iv
DAF	TAR ISI	vi
1.	LATAR BELAKANG	1
2.	TUJUAN	2
3.	LANDASAN TEORI	3
4.	STRUKTUR YANG DITINJAU	3
5.	DESAIN DAN ANALISIS	3
6.	METODOLOGI PENELITIAN	6
7.	HASIL PENELITIAN	7
8.	KESIMPULAN DN SARAN	. 15
9.	DAFTAR PUSTAKA	. 15

1. LATAR BELAKANG

Dalam perencanaan ketahanan gempa, struktur diharapkan memiliki mekanisme keruntuhan yang aman, yaitu *sidesway mechanism* sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1a. Dalam mekanisme ini, sendi-sendi plastis diharapkan hanya terjadi pada ujung-ujung balok dan ujung bawah kolom dasar. Untuk mencapai hal tersebut dilakukanlah prosedur desain kapasitas dimana kolom direncanakan lebih kuat daripada balok (*strong column weak beam*). Kolom direncanakan berdasarkan kapasitas nominal balok yang dikalikan dengan faktor *overstrength*.




a. Sidesway Mechanism

b. Partial Sidesway Mechanism

Gambar 1 Mekanisme Keruntuhan Struktur yang Aman

Dalam prakteknya, prosedur desain kapasitas ini dirasakan kurang efisien karena perencanaan kolom tergantung dari kapasitas balok, dan desain balok baru bisa dilakukan setelah desain balok selesai dilakukan. Oleh sebab itu berkembanglah konsep perencanaan alternatif yang dinamakan Metode Pseudo Elastis (Muljati et al, 2011). Dalam metode ini, konsep strong column weak beam tetap dipertahankan namun menggunakan mekanisme yang aman lainnya yaitu partial sidesway mechanism (Gambar 1b), sebagaimana usulan Paulay (1986). Pada mekanisme ini sendi-sendi plastis diperbolehkan untuk terjadi pada beberapa kolom-kolom plastis, sedangkan sebagian kolom yang lain dijaga agar tetap elastis (umumnya kolom eksterior). Balok direncanakan sesuai prosedur standar seperti halnya dalam perencanaan kapasitas. Kolom plastis direncanakan terhadap kombinasi gaya-gaya seperti halnya balok, dan tidak perlu dilakukan desain kapasitas. Sedangkan kolom elastis direncanakan berdasarkan kombinasi pembebanan dengan faktor beban gempa diambil sebesar Faktor Pengali (FP) tertentu. Dengan demikian perencanaan balok dan kolom dapat dilakukan secara terpisah dan simultan. Gambar 2 menunjukkan perbedaan prosedur desain kapasitas dan Pseudo Elastis secara grafis.

Metode *Pseudo* Elastis telah terbukti menghasilkan kinerja struktur yang baik pada bangunan beraturan di daerah gempa kecil (Muljati dan Lumantarna, 2006) maupun gempa besar (Muljati dan Lumantarna, 2008). Namun penelitian Wijoyo dan Teddy (2011) pada bangunan tidak beraturan dengan *vertical set-back* 50% di wilayah 6 peta gempa Indonesia menunjukkan terjadi kegagalan pada kolom elastis. Konsep *strong column weak beam* tidak terjamin. Hal ini disebabkan karena kolom elastis tidak didesain berdasarkan kapasitas tulangan balok yang terpasang. Penyeragaman jumlah tulangan balok yang terpasang (untuk memudahkan pelaksanaan di lapangan) menyebabkan kapasitas nominal balok menjadi lebih besar dibandingkan momen rencana kolom yang diperoleh pada metode *Pseudo* Elastis. Kapasitas kolom tidak dijamin selalu lebih besar daripada kapasitas balok-balok yang merangkanya.



a. Desain Kapasitas

b. Desain Pseudo Elastis

Gambar 2 Perbedaan Prosedur Desain Kapasitas dan Pseudo Elastis

Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap kinerja kolom elastis pada bangunan tidak beraturan dengan *vertical set-back* 50% yang direncanakan secara *Pseudo* Elastis. Besarnya Faktor Pengali yang dipergunakan perlu diperiksa lebih lanjut mengapa tidak bisa menjamin terjadinya *strong column weak beam* yang diharapkan. Apakah momen rencana yang diperoleh dari metode *Pseudo* Elastis konvensional ini perlu diperiksa terlebih dahulu terhadap kapasitas nominal balok yang merangkainya sebagaimana halnya pada desain kapasitas konvensional?

Setidaknya diperlukan 2 skenario penelitian terhadap kolom elastis tersebut. Skenario pertama, kolom elastis direncanakan sesuai metode *Pseudo* Elastis konvensional dimana kolom direncanakan terhadap beban gravitasi ditambah dengan beban gempa yang diperbesar dengan FP sesuai persamaan (1). Untuk selanjutnya skenario pertama ini disebut perencanaan *Pseudo* Elastis I. Skenario kedua, kolom elastis yang sama direncanakan sesuai metode perencanaan kapasitas menurut SNI 03-2847-1992, dimana kolom elastis diperiksa terhadap kapasitas nominal balok yang merangkainya dikalikan *overstrength factor*. Untuk selanjutnya perencanaan skenario kedua ini akan disebut perencanaan *Pseudo* Elastis II.

2. TUJUAN

Penelitian ini bertujuan mengetahui kinerja bangunan tidak beraturan dengan *vertical set-back* 50% di wilayah 6 peta gempa Indonesia yang kolom-kolom elastisnya direncanakan secara *Pseudo* Elastis I dibandingkan dengan yang direncanakan secara *Pseudo* Elastis II.

3. LANDASAN TEORI

Dalam metode *Pseudo* Elastis, seluruh kolom diasumsikan menerima beban gempa yang sama hingga terjadi sendi plastis pada kolom-kolom plastis. Setelah itu, kelebihan gaya geser yang terjadi karena adanya sendi plastis tersebut akan dipikul oleh kolom-kolom elastis. Oleh karena itu, kolom-kolom elastis harus didesain lebih kuat daripada kolom-kolom plastis. Hal ini dapat dicapai dengan memberi suatu faktor pengali (FP) yang berfungsi sebagai faktor beban gempa pada kombinasi pembebanan yang diterima oleh kolom elastis.

Adapun modifikasi rumus untuk FP yang digunakan pada penelitian terakhir oleh Muljati dan Lumantarna (2011) adalah sebagai berikut:

$$FP = \frac{\frac{C^T}{C^{500}} \mu - f_1 n_{pl} R_{pl}}{n_{el} R_{el}} \tag{1}$$

Keterangan:

FP = faktor pengali kolom elastis (kolom eksterior)

C^T = faktor respons gempa target

C⁵⁰⁰ = faktor respons gempa periode ulang 500 tahun

 μ = daktilitas bangunan n_{pl} = jumlah kolom plastis

R_{pl} = gaya geser dasar yang mampu dipikul oleh kolom plastis

n_{el} = jumlah kolom elastis

R_{el} = gaya geser dasar yang mampu dipikul oleh kolom elastis

Faktor respon gempa target C^T diperoleh dari spektrum respon elastis yang ditentukan berdasarkan periode plastis T_{platis} yang diperoleh dari persamaan empiris (Muljati dan Lumantarna 2008):

$$T_{plastis} = 2.969 T_{elastis} + 0.313 \tag{2}$$

Keterangan:

T_{plastis} = periode plastis T_{elastis} = periode elastis

4. STRUKTUR YANG DITINJAU


Pada penelitian ini ditinjau dua buah bangunan yaitu bangunan beton bertulang 6- dan 10-lantai dengan *vertical set-back* 50%. Denah dan elevasi bangunan dapat dilihat pada Gambar 3 dan 4.

5. DESAIN DAN ANALISIS


Asumsi-asumsi yang digunakan dalam perencanaan:

 Pada bagian eksterior bangunan terdapat dinding yang terbuat dari pasangan bata dengan tebal 15 cm.

- Bangunan berdiri di atas tanah lunak di Wilayah 6 Peta Gempa Indonesia menurut SNI 03-1726-2002.
- Pembatasan waktu getar alami fundamental yang disyaratkan dalam SNI 03-1726-2002 pasal 5.6 tidak ditinjau untuk preliminary design dimensi balok dan kolom yang digunakan. Evaluasi kinerja batas layan maupun kinerja batas ultimit seperti yang disyaratkan pada SNI 03-1726-2002 pasal 8.1 dan 8.2 tetap dilakukan.
- Pengaruh P-delta yang disyaratkan dalam SNI 03-1726-2002 pasal 5.7 tetap diperhitungkan untuk mengantisipasi struktur gedung yang fleksibel, dimana terjadi simpangan yang besar akibat beban gempa lateral sehingga menimbulkan momen tambahan pada struktur.




Gambar 3 Denah Bangunan yang Ditinjau



Gambar 4 Elevasi Bangunan yang Ditinjau (As C)

- Pengaruh Rigid Zone Factor pada pertemuan balok dan kolom menggunakan program SAP 2000 v11.00 diambil sebesar 1 dengan offset length automatic from connectivity.
- Beban yang bekerja:
 - Beban mati dan beban hidup untuk gedung perkantoran sesuai dengan Peraturan Pembebanan Indonesia Untuk Gedung 1983 yang selanjutnya disebut PPIUG-83.
 - Beban gempa sesuai analisis ragam respons spektrum wilayah 6 Peta Gempa Indonesia menurut SNI 03-1726-2002 (Gambar 5)



Gambar 5 Respons Spektrum Gempa Rencana (SNI 03-1726-2002)

- Faktor keutamaan gedung I diambil sebesar = 1.00 (gedung perkantoran).
- Desain penulangan balok dan kolom menggunakan perencanaan Desain Kapasitas menurut SNI 03-2847-1992, baik untuk tulangan longitudinal maupun tulangan transversal. Namun perencanaan tulangan transversal untuk elemen balok dan kolom yang disyaratkan dalam pasal 13.5.6.9. tidak ditinjau.
- Tulangan yang dipakai adalah tulangan yang telah dibulatkan dan diseragamkan dengan memperhatikan kemudahan pelaksanaan di lapangan. Sehingga faktor kelebihan bahan ikut diperhitungkan.
- Persyaratan penggunaan inersia efektif untuk elemen balok maupun kolom yang disyaratkan dalam SNI 03-1726-2002 pasal 5.5. tidak ditinjau, karena dalam pemodelan kekakuan balok tidak diperhitungkan kekakuan pelat lantai yang sebenarnya pengaruhnya cukup signifikan untuk peningkatan kekakuan balok.
- Pada penelitian Chandra dan Arden (2007) didapatkan bahwa nilai overstrength factor dalam SNI 03-2847-1992 diperkirakan sebesar 1,625 sedangkan pada SNI 03-2847-2002 nilai tersebut jauh lebih kecil yaitu sebesar 1.20. Berdasarkan penelitian tersebut, maka pada penelitian ini, kolom elastis Pseudo Elastis II direncanakan terhadap kapasitas nominal balok yang merangkainya dikalikan overstrength factor yang mengacu pada SNI 03-2847-1992.


Pengujian kinerja bangunan menggunakan metode analisis dinamis *Time History Nonlinear* menggunakan program SAP 2000 v11.00 dengan gempa El-Centro 15 Mei 1940 N-S yang dimodifikasi agar responnya sesuai Wilayah 6 Peta Gempa Indonesia dengan periode ulang 200,500, dan 1000 tahun.

Peraturan-peraturan yang digunakan dalam melakukan desain adalah:

- Standar Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Bangunan Rumah dan Gedung, SNI 03-1726-2002 (Badan Standarisasi Nasional, 2002).
- Tata Cara Perhitungan Bangunan Beton untuk Bangunan Gedung, SNI 03-2847-1992 (Badan Standarisasi Nasional, 1992).
- Peraturan Pembebanan Indonesia untuk Gedung 1983 (Yayasan Lembaga Penyelidikan Masalah Bangunan, 1983).

6. METODOLOGI PENELITIAN

Alur penelitian ini dapat digambarkan dalam bentuk diagram alir seperti ditunjukkan pada pada Gambar 6.




Gambar 6 Diagram Alir Metodologi Penelitian


Penelitian ini diawali dengan pembuatan model struktur secara 3D menggunakan program SAP 2000 v11.00. Struktur menerima beban gravitasi yang berasal dari beban mati (berat sendiri struktur) dan beban hidup, dan beban gempa yang dimodelkan sebagai beban dinamis menggunakan respon spektrum.

Setelah gaya-gaya dalam diperoleh, selanjutnya dilakukan prosedur desain *Pseudo* Elastis menurut skenario I dan II pada elemen balok dan kolom sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 6. Kapasitas deformasi elemen balok dan kolom ditentukan berdasarkan tulangan yang terpasang. Hubungan antara momen dan kurvatur didapatkan dengan bantuan program ESDAP (Pono dan Lidyawati 2003). Kemudian dilakukan analisis riwayat waktu untuk menentukan kinerja struktur. Kinerja struktur diukur menggunakan parameter *drift* dan *damage index*.


7. HASIL PENELITIAN


Gambar 7 dan 8 menunjukkan *displacement* dan *drift ratio* dari bangunan 6- dan 10-lantai yang direncanakan berdasarkan desain *Pseudo* Elastis skenario I dan II (PE I dan PE II) untuk berbagai level gempa. Sesuai SNI 03-1726-2002, target perencanaan adalah untuk level gempa 500 tahun.





Gambar 7 Displacement dan Drift Ratio Bangunan 6-Lantai





Gambar 8 Displacement dan Drift Ratio Bangunan 10-Lantai

Displacement dan drift ratio yang ditampilkan pada Gambar 7 dan 8 adalah nilai maksimum dalam arah X saja sedangkan untuk arah Y tidak ditampilkan karena menghasilkan nilai yang sama akibat denah bangunan yang simetris. Kinerja bangunan berdasarkan parameter drift ratio menurut Asian Concrete Model Code (ACMC, 2001) ditampilkan dalam Tabel 1 (Santoso dan Sutanto 2011).


Tabel 1 Kinerja Bangunan Berdasarkan Drift Ratio (ACMC, 2001)

Doriodo	C+ml.+m	Performance Level							
Periode Ulang	Struktur Bangunan	First	st Serviceability Damage C		Safety	Unacceptable			
Olalig	Bangunan	Yield	Limit State	Limit State	Limit State	Limit State			
	PE I-6			0,68					
200	PE II-6			0,58					
200	PE I-10				1,07				
	PE II-10			1,01					
	PE I-6				1,41				
500	PE II-6				1,21				
300	PE I-10				1,48				
	PE II-10				1,33				
	PE I-6-6					2,01			
1000	PE II-6-6				1,82				
1000	PE I-6-10				1,70				
	PE II-6-10				1,70				
Drift Ma	Drift Maksimum (%)		0,50	1,00	2,00	> 2,00			
		Target	Target Desain						


Pada level gempa rencana (500 tahun), analisis dinamis *time history* menunjukkan keempat varian bangunan mengalami *displacement* yang relatif besar, yaitu sekitar 0,20 m dan 0,30 m untuk bangunan 6- dan 10-lantai, baik yang direncanakan menggunakan skenario I maupun II (Gambar 7 dan 8). Bahkan untuk gempa besar (1000 tahun) *displacement* maksimum bangunan 6- dan 10-lantai mencapai 0,30 dan 0,40 m. Meskipun demikian hal ini belum tentu mempengaruhi kinerja struktur secara signifikan mengingat *displacement* maksimum tersebut hanya terjadi sesaat saja sejalan dengan beban dinamis yang berubah-ubah besarannya dalam rentang waktu 20 detik pembebanan.

Parameter penting lainnya, yaitu *drift* dan *damage index* tetap perlu diperiksa. Selain itu skenario I dan II memberikan hasil yang tidak konsisten. Pada bangunan 6-lantai, skenario I menghasilkan *displacement* yang lebih besar dibandingkan skenario II, sedangkan bangunan 10-lantai terjadi sebaliknya. Berdasarkan parameter *drift*, hampir seluruh bangunan menunjukkan kinerja yang memuaskan kecuali bangunan 10-lantai pada level gempa 200 tahun yang berada pada kondisi *safety limit state* (Tabel 1). Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan skenario I maupun II tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap parameter *drift*.


Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap lokasi-lokasi sendi plastis apakah sudah memenuhi kinerja seperti yang diharapkan, yaitu membentuk mekanisme *partial side-sway*. Pada mekanisme ini, seluruh balok dan kolom plastis diperkenankan mengalami pelelehan sedangkan kolom elastis tidak boleh mengalami pelelehan kecuali pada ujung atas kolom lantai teratas dan ujung bawah kolom dasar (Gambar 1b). Untuk level gempa 200 tahun, seluruh bangunan menunjukkan mekanisme yang baik. Sedangkan pada level gempa 500 tahun (target perencanaan), seluruh bangunan juga menunjukkan mekanisme yang baik kecuali bangunan 10 lantai yang direncanakan dengan skenario I (PE I-10). Kolom elastis pada lantai 2 portal B dan D mengalami pelelehan (Gambar 9). Pada level gempa 1000 tahun, hampir seluruh kolom elastis pada semua bangunan telah mengalami pelelehan sehingga tidak menghasilkan mekanisme seperti yang diharapkan (Gambar 10 – 11) kecuali bangunan PE II-10. Secara umum hasil pengamatan terhadap mekanisme *partial side-sway* yang terjadi pada seluruh bangunan dapat dilihat pada Tabel 2.



Gambar 9 Lokasi Sendi Plastis pada Portal B dan D Bangunan PE I-10 (500 tahun)



Gambar 10 Lokasi Sendi Plastis pada Portal B dan D (1000 tahun)



Gambar 11 Lokasi Sendi Plastis pada Portal B dan D Bangunan PE II-6 (1000 tahun)

Tabel 2 Hasil Pengamatan Terhadap Terjadinya Mekanisme Partial Side-sway

Level Gempa	Bangunan	Skenario I (PE I)	Skenario II (PE II)		
200 tahun	6-lantai	OK	OK		
200 tahun	10-lantai	- OK	OK		
500 tahun	6-lantai	ОК	OK		
	10-lantai	NOT OK (Gambar 9)	OK		
1000 tahun	6-lantai	NOT OK (Combor 10)	NOT OK (Gambar 11)		
1000 tahun	10-lantai	NOT OK (Gambar 10)	ОК		

Pengukuran kinerja bangunan juga dilakukan berdasarkan nilai damage index yang terjadi pada komponen balok, kolom plastis dan kolom elastis. Damage index didefinisikan sebagai rasio rotasi plastis terhadap rotasi leleh yang terjadi pada komponen struktur. Batasan damage index maksimum untuk serviceability-, damage control-, dan safety-limit state berturut-turut diambil sebesar 0.25, 0.40, dan 1.00 sesuai ACMC (2001). Kinerja struktur berdasarkan damage index balok, kolom plastis, dan kolom elastis ditunjukkan pada Tabel 3 – 5 (Santoso dan Sutanto, 2011).

Tabel 3 Kinerja Bangunan Berdasarkan Damage Index Balok (ACMC, 2001)

Periode	Struktur		Performance Level							
Ulang	Bangunan	First	Serviceability	Damage Control	Safety	Unacceptable				
Olalig	Bangunan	Yield	Limit State	Limit State	Limit State	Limit State				
	PE I-6	✓								
200	PE II-6		✓							
200	PE I-10	✓								
	PE II-10		✓							
	PE I-6				✓					
F00	PE II-6		✓							
500	PE I-10		✓							
	PE II-10		✓							
	PE I-6-6					✓				
1000	PE II-6-6			✓						
1000	PE I-6-10				✓					
	PE II-6-10			✓						
	<i>Damage Index</i> Maksimum (%)		0,10 - 0,25	0,25 - 0,40	0,40 - 1,00	> 1,00				
		Target Desain								


Berdasarkan parameter damage index balok, seluruh struktur telah menunjukkan kinerja yang baik hingga level gempa target perencanaan (500 tahun). Bahkan untuk level gempa 1000 tahun hanya balok struktur PE I-6 yang mengalami keruntuhan (Tabel 3).

Tabel 4 Kinerja Bangunan Berdasarkan Damage Index Kolom Plastis (ACMC, 2001)

			Performance Level							
Periode Ulang	Struktur Bangunan	First Yield	Serviceability Limit State	Damage Control Limit State	Safety Limit State	Unacceptable Limit State				
	PE I-6	✓								
200	PE II-6	✓								
200	PE I-10	✓								
	PE II-10		✓							
	PE I-6					√ (Gambar 12a)				
500	PE II-6	✓								
300	PE I-10	✓								
	PE II-10		✓							
	PE I-6-6					✓ (Gambar 12b)				
1000	PE II-6-6					√ (Gambar 12c)				
1000	PE I-6-10				✓					
	PE II-6-10					✓ (Gambar 12d)				
	<i>Damage Index</i> Maksimum (%)		0,10 - 0,25	0,25 - 0,40	0,40 - 1,00	> 1,00				
			Target Desain							

Kinerja kolom plastis menunjukkan hasil yang cukup baik. Hingga level gempa rencana 500 tahun semua kolom plastis menghasilkan *damage index* yang memenuhi syarat kecuali bangunan PE I-6 (Tabel 4). Sumber kegagalan kolom plastis terjadi pada portal C seperti ditunjukkan pada Gambar 12. Pada bangunan PE I-6 rotasi plastis pada ujung

bawah kolom dasar sangat besar sehingga menyebabkan struktur mengalami pelelehan berkelanjutan pada kolom-kolom di lantai atasnya hingga struktur tidak dapat mempertahankan stabilitasnya (Gambar 12a – 12b). Pada level gempa 1000 tahun, seluruh bangunan menunjukkan pelelehan kolom plastis yang melebihi batas. Berbeda halnya dengan bangunan PE I, kedua bangunan PE II (6 dan 10 lantai) mengalami kegagalan kolom plastis yang diawali pada kolom lantai teratas portal C (Gambar 12c – 12d).



Gambar 12 Kegagalan Kolom Plastis pada Portal C

Tinjauan terhadap damage index kolom elastis menunjukkan bahwa hingga level gempa rencana 500 tahun hampir semua varian struktur menunjukkan kinerja yang baik kecuali pada bangunan PE I-10. Hal ini seperti telah disinggung pada tinjauan letak sendi plastis yang ditunjukkan pada Tabel 2 dan Gambar 9. Mekanisme keruntuhan diawali dengan terbentuknya sendi plastis terlebih dahulu pada balok. Sendi plastis yang terbentuk di balok masih pada level *first yield*. Beberapa saat kemudian muncul sendi plastis pada kolom plastis dan kolom elastis.

Kegagalan kolom elastis pada bangunan PE I-10 dikarenakan kolom elastisnya tidak didesain berdasarkan kapasitas nominal balok yang merangka. Hal ini menunjukkan bahwa metode PE I sebaiknya melibatkan pemeriksaan kapasitas kolom elastis terhadap kapasitas balok yang merangkanya. Kapasitas kolom elastis tersebut minimal harus

Tabel 5 Kinerja Bangunan Berdasarkan Damage Index Kolom Elastis (ACMC, 2001)

Doriodo	Ctwileting	Performance Level							
Periode	Struktur	First	Serviceability	Damage Control	Safety	Unacceptable			
Ulang	Bangunan	Yield	Limit State	Limit State	Limit State	Limit State			
	PE I-6								
200	PE II-6								
200	PE I-10								
	PE II-10								
	PE I-6								
500	PE II-6								
300	PE I-10	✓							
	PE II-10								
	PE I-6-6	✓							
1000	PE II-6-6	✓							
1000	PE I-6-10	✓							
	PE II-6-10								
	nge Index mum (%)	<0,10	0,10 - 0,25	0,25 - 0,40	0,40 - 1,00	> 1,00			
		Target Desain							

1.625 kali lebih besar dari kapasitas balok yang merangkanya seperti yang dilakukan dalam metode PE II.


Selain itu faktor pembulatan jumlah tulangan balok juga menjadi penyebab kegagalan kolom elastis. Dalam studi ini terjadi pembulatan tulangan balok terpasang sebesar 8.46%, yaitu dari kebutuhan tulangan teoritis sebesar 7.37 buah dibulatkan menjadi 8 buah. Meskipun pembulatan ini tidak terlalu besar, namun hal ini dapat menyebabkan kapasitas balok menjadi lebih besar dan tidak dapat diimbangi oleh kapasitas kolom elastis. Hal ini mengindikasikan bahwa Faktor Pengali yang dipergunakan untuk merencanakan kapasitas kolom elastis dalam desain PE I tidak cukup aman untuk menjamin terjadinya mekanisme strong column weak beam.

Pemilihan konfigurasi kolom elastis dan kolom plastis juga dapat mempengaruhi kinerja struktur. Untuk menguji hipotesis ini, selanjutnya studi ini melakukan *redesign* terhadap bangunan PE I-6, yaitu dengan membuat kolom plastis pada portal C (Gambar 12a) menjadi kolom elastis. Dengan demikian seluruh kolom pada bagian *vertical set-back* direncanakan sebagai kolom elastis. Dimensi kolom tetap diambil sama dengan dimensi kolom sebelum *redesign*. Perubahan nilai Faktor Pengali dan jumlah tulangan bagi kolom tersebut dapat dilihat pada Tabel 6.

Ternyata setelah dilakukan *redesign,* kinerja struktur PE I-6 menjadi lebih baik seperti ditunjukkan pada Gambar 13. Seperti yang diharapkan, kolom yang di-*redesign* menunjukkan kinerja sebagai kolom elastis. Sendi plastis hanya terbentuk pada bagian ujung bawah kolom, sedangkan pada kolom lantai di atasnya tidak terbentuk sendi plastis.

Tabel 6 Faktor Pengali dan Jumlah Tulangan Kolom Interior Portal C

	Dimensi	Sebelum	Redesign	Setelah <i>Redesign</i>		
Lantai	Kolom	Faktor Pengali (FP)	Jumlah Tulangan	Faktor Pengali (FP)	Jumlah Tulangan	
1	700 x 700	2,42	12D32	2,35	16D32	
2	700 x 700	2,42	12D32	2,35	8D32	
3	700 x 700	2,15	12D32	2,08	16D32	
4	600 x 600	2,15	12D32	2,08	20D32	
5	600 x 600	2,15	12D32	2,08	16D32	
6	600 x 600	2,15	12D32	2,08	16D32	



a. Sebelum Redesign

b. Setelah Redesign

Gambar 13 Kinerja Bangunan PE I-6

Perbandingan penggunaan volume beton dan baja tulangan yang dipergunakan pada bangunan PE I dan PE II ditunjukkan pada Tabel 7. Penggunaan volume beton pada desain PE I lebih hemat dibanding PE II, yaitu sekitar 90%. Sedangkan penggunaan baja tulangan pada desain PE I sedikit lebih besar dibanding PE II, yaitu sekitar 3%.

Tabel 7 Perbandingan Volume dan Berat

		Volume Beton (m³)			Berat Tulangan (ton)						
Pangunan	Komponen				Ler	Lentur Ges		ser To		tal	
Bangunan	Struktur	PE I	PE II	Rasio PE I : PE II	PE I	PE II	PE I	PE II	PE I	PE II	Rasio PE I : PE II
	Balok	86.53	86.53	1.00	11.10	11.10	6.24	6.24	17.34	17.34	1.00
6 lantai	Kol. Plastis	36.93	36.92	1.00	7.88	7.88	4.45	4.45	12.33	12.33	1.00
	Kol. Elastis	88.41	114.45	0.77	19.09	15.56	11.83	13.42	30.93	28.98	1.07
	Total	211.86	237.90	0.89	38.07	34.53	22.52	24.11	60.59	58.64	1.03
	Balok	181.89	181.89	1.00	28.66	29.39	12.15	12.97	40.81	42.36	0.96
10 lantai	Kol. Plastis	67.87	67.87	1.00	16.44	16.44	12.27	10.49	28.71	26.93	1.07
	Kol. Elastis	143.30	184.94	0.77	36.77	50.91	36.78	19.97	73.55	70.88	1.04
	Total	393.05	434.69	0.90	81.87	96.74	61.20	43.42	143.07	140.17	1.02

8. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan evaluasi kinerja struktur 6- dan 10-lantai dengan *vertical set-back* 50% di wilayah 6 peta gempa Indonesia yang kolom elastisnya direncanakan berdasarkan dua skenario *pseudo* elastis yang berbeda, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Desain pseudo elastis dapat diterapkan dengan catatan bahwa kapasitas kolom elastis tetap perlu diperiksa terhadap kapasitas balok yang merangkanya. Hal ini perlu dilakukan mengingat ada kemungkinan kapasitas balok menjadi berlebihan akibat pembulatan jumlah tulangan terpasang dan kapasitas nominal kolom yang ditentukan menggunakan Faktor Pengali menjadi tidak mencukupi untuk menjamin terjadinya mekanisme keruntuhan yang aman (strong column weak beam).
- 2. Konfigurasi jumlah kolom elastis dan plastis sangat penting diperhatikan karena dapat mempengaruhi kinerja struktur secara signifikan.

Studi ini menyarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai desain *pseudo* elastis pada bangunan *vertical set-back* lainnya, baik yang memiliki konfigurasi denah yang berbeda maupun yang terletak pada wilayah dengan resiko kegempaan lainnya.

9. DAFTAR PUSTAKA

- ACMC 2001. (2001). Asian Concrete Model Code Level 1 & 2 Documents. Tokyo: Author.
- Badan Standarisasi Nasional. (1992). *Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung*. SNI 03-2847-1992. Jakarta.
- Badan Standarisasi Nasional. (2002). *Standar Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Rumah dan Gedung.* SNI 03-1726-2002. Jakarta.
- Badan Standarisasi Nasional. (2002). *Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung.* SNI 03-2847-2002. Jakarta.
- Chandra, A. dan Dhannyanto. (2003). *Alternatif perencanaan struktur rangka beton bertulang dengan pseudo elastis*. Skripsi No.1297/SIP/2003. Jurusan Teknik Sipil, Universitas Kristen Petra, Surabaya.
- Departemen Pekerjaan Umum. (1983). *Peraturan Pembebanan Indonesia untuk Gedung 1983*. Bandung: Yayasan Lembaga Penyelidikan Masalah Bangunan.
- Muljati, I. and Lumantarna, B. (2008). Performance of partial capacity design on fully ductile moment resisting frame in highly seismic area in Indonesia. *The Eleventh East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction (EASEC-11)*. Taipei: Author.
- Muljati, I. and Lumantarna, B. (2011). The use of magnification factor formula in partial capacity design method on fully ductile moment resisting frame. *The Twelft East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction (EASEC-12)*. Hongkong, Januari, 2011.
- Muljati, I., Lumantarna, B., Saputra, R.H., Soegiarto, A. (2006). Partial capacity design, an alternative to the capacity design method, progress in mechanics of structures and

- materials. Proceedings of The 19th Australasian Biennial Conference on The Mechanics of Structures and Materials (pp. 409-414).
- Muljati, I., Lumantarna, B., Saputra, R.H., Soegiarto, A. (2006). Partial capacity design, an alternative to the capacity design method, progress in mechanics of structures and materials. *Proceedings of The 19th Australasian Biennial Conference on The Mechanics of Structures and Materials* (pp. 409-414).
- Paulay, T. (1986). A critique of the special provisions for seismic design of the building code requirements for reinforced concrete (ACI 318-83). *American Concrete Institute Journal* (pp. 274-283).
- Santoso, A.C.H. dan Sutanto, A. (2011). Perencanaan Pseudo Elastis: Evaluasi Kolom Elastis pada Bangunan Tidak Beraturan 6- dan 10-Lantai dengan Vertical Set-Back 50% di Wilayah 6 Peta Gempa Indonesia. Skripsi No: 11011780/SIP/2011. Jurusan Teknik Sipil, Universitas Kristen Petra, Surabaya.
- Wijoyo, H. dan Teddy S.D. (2011). Evaluasi Metode Desian Pseudo Elastis untuk Bangunan Tidak Beraturan 6- dan 10- Lantai dengan Vertical Set-Back 50% di Wilayah 6 Peta Gempa Indonesia. Skripsi No. 11011758/SIP/2011. Jurusan Teknik Sipil, Universitas Kristen Petra, Surabaya.